

**Gegenstand:** Dichtungsmasse CURIL-T, Teile-Nummer: 170.211.200.000

**Betroffen:** Alle Motoren der Baureihen:

**L 1700**

**L 2000**

**L 2400**

**Anlass:** Auftreten von Undichtigkeiten an mit CURIL-T, Teile-Nummer: 170.211.200.000 abgedichteten Trennfugen oder Gewinden.

**Dringlichkeit:** Bei Undichtigkeit, Reparaturmaßnahmen, Überholung und Neuherstellung betroffener Bauteile.

**Maßnahmen:** Die Dichtungsmasse CURIL-T, Teile-Nummer: 170.211.200.000 wird durch die Dichtungsmasse ELASTOSIL N189 Teile-Nummer: 708.413.004.000 ersetzt.  
Bei der Montage müssen die entsprechenden Teile vor dem Auftrag der Dichtungsmasse trocken, fett-, staub- und schmutzfrei sein.

**Zulassung:** Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des LBA anerkannten Entwicklungsbetriebes Nr.: LBA.NSD.006 zugelassen.